VESZÉLY / TÁJÉKOZTATÓ
A HEGESZTŐANYAGOK FELHASZNÁLÓI RÉSZÉRE



Juttassa el a végfelhasználó részére!





Ne használja a terméket, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette!
Használat előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját!

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Csak jól szellőző helyen használja!
- A hegesztés során keletkező füstök és gázok belélegzése egészségkárosodást okozhat!
- Kerülje a hegesztőfüst, gázok és por belélegzését!
- Kerülje a bőrrel való érintkezést! Használjon megfelelő védőfelszerelést!
- Hegesztés közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon!
- A termék használata közben tartsa távol a gyúlékony anyagokat!

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

BELÉGZÉS ESETÉN:
Vigye a sérültet friss levegőre. Tartsa nyugalomban és melegen. **Azonnal forduljon orvoshoz!**

BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:
A szennyezett ruházatot távolítsa el. A bőrt szappannal és vízzel alaposan mossa le. **Azonnal forduljon orvoshoz!**

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
Öblítse a szemet bő vízzel legalább 15 percig, miközben a szemhéjakat nyitva tartja. **Azonnal forduljon orvoshoz!**

LENYELÉS ESETÉN:
Öblítse ki a szájat vízzel. **Ne hánytasson! Azonnal forduljon orvoshoz!**
Tilos lenyelni!

EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK

- Hegesztőfüst belélegzése hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhat!
- Belélegezése ártalmas!
- Bőrirritáló hatású!
- Lenyelve ártalmas!
- Tilos lenyelni!
- Tilos belélegezni!
- Szemirritációt okoz!
- Hosszan tartó vagy ismételt expozíció daganatos megbetegedést okozhat!
- A hegesztési ultrabolya a sugárzása szem- és bőrfárosodást okozhat!
- Egyes összetevők allergiás reakciót válthatnak ki!

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

- A hegesztés során keletkező szikrák tüzet vagy robbanást okozhatnak!
- Tartsa távol a gyúlékony és éghető anyagokat!
- Biztosítson megfelelő tüzoltó készüléket és oltóanyagot a munkaterületen!
- Ne hegesszen zárt tartályokon vagy gyúlékony anyagot tartalmazó edényeken!
- A hegesztési területet védje a szikra és a forró fémrészecskék ellen!
- Ne használja a terméket a rendeltetéstől eltérő célra!

FIGYELEM!

- A hegesztés során keletkező füstök és gázok belélegzése egészségkárosodást okozhat! Azonnal forduljon orvoshoz!
- A hegesztett anyag és a hegesztőanyag felforrósodik. Égési sérülés veszélye áll fenn! Azonnal forduljon orvoshoz!
- Az ív fénye károsíthatja a szemet és a bőrt. Használjon megfelelő védőfelszerelést! Azonnal forduljon orvoshoz!

MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

- Használjon megfelelő hegesztőpajzsot vagy védőszemüveget az ív fénye és az UV-sugárzás ellen!
- Viseljen megfelelő légzésvédelmet (hegesztőpajzsba épített légzésvédelmi rendszer vagy részecskeszűrős maszk)!
- Viseljen hegesztéshez megfelelő védőkesztyűt!
- Viseljen védőruházatot, amely védi a bőrt a hőtől, szikráktól és UV-sugárzástól!
- Győződjön meg arról, hogy a munkaterület jól szellőzik vagy megfelelő helyi elszívó berendezéssel rendelkezik!
- Tartsa be a munkáltató belső előírásait és a helyi munkavédelmi szabályokat!

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A hegesztési hulladékot és maradék anyagokat a helyi előírásoknak megfelelően kezelje!
- Ne juttassa a terméket vagy maradékait élővízbe, talajba vagy csatornába!
- A csomagolóanyagokat újra kell hasznosítani vagy a helyi előírásoknak megfelelően leselejtezni!

TÁROLÁS

- Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó!
- Védje a nedvességtől és a korrózióstól!
- Eredeti csomagolásban tárolja!
- Gyermekektől elzárva tartandó!

Tartsa be és kövesse a mindenkor érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi szabályokat, egyéb vonatkozó rendelaleti és törvényi előírásokat és az adott termék biztonsági adatlapjában leírtakat!
Mindig viseljen megfelelő védelmet biztosító egyéni védőeszközöket a termékek kezelésekor, használatakor!